



TANÚSÍTVÁNY

vasúti járművek és részegységeik MSZ EN 15085-2 szerinti hegesztéssel kapcsolatos minőségügyi követelményeinek teljesítéséről

ÉMI-TÜV SÜD Kft.

2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
tanúsítja, hogy a

SIDEX Kft.

H-2234 Maglód
Mátyás király utca 60.

Gyártóhely: H-2142 Nagytarcsa, Alsó Ipari körút 3.

az alábbi érvényességi körben teljesíti az
MSZ EN 15085-2 CL2
tanúsítási fokozat követelményeit.

Alkalmazási terület: Vasúti járművek alkatrészeinek gyártása, pl.
- klímaberendezések beépítéséhez szükséges alkatrészek
- beltéri berendezésekhez szükséges alkatrészek

Érvényességi terület:

Az MSZ EN ISO 4063 szerinti hegesztési eljárás	A CEN ISO/TR 15608 szerinti alapanyag csoport	Mérettartomány	Megjegyzések
135	1.2	t = 2,1 - 6,0 mm	BW: 2,1 - 3,9 mm
141	8.1	t = 0,7 - 2,0 mm	
141	21	t = 1,0 - 4,0 mm	

Hegesztési felelős: Sipos Anikó, (EWE, IWE)
Azonos jogú helyettes: Demeter István (megfelelő oktatással, C fokozat)
Megjegyzések: lásd hátoldal

Ez a tanúsítvány 2020-12-17-ig érvényes.

Nyilvántartási szám: TA 1726 - 022 - V

Szentendre, 2017-12-18



Wiegand

Wiegand Krisztina osztályvezető
ÉMI-TÜV SÜD Kft.

Megjegyzések:

A SIDEX Kft. felelős azért, hogy a kapott megbízásokhoz rendelkezzen a megfelelő munkapróbákkal és technológiavizsgálat tanúsításokkal.

Általános feltételek

az MSZ EN 15085-2 szabvány követelményeinek megfelelően

A tanúsítvány visszavonása

A tanúsítványt kiállító tanúsító szervezet ezen tanúsítványt visszavonhatja, ha:

- jogos kételyek merültek fel a hegesztett szerkezetek EN 15085 szabványsorozat szerinti kivitelezésével kapcsolatban
- jogos kételyek merültek fel a hegesztési felügyelet EN 15085 szabványsorozat szerinti megfelelő ellátásával kapcsolatban
- a tanúsított cégnek már nincs hegesztési felelőse
- a tanúsított cégnek már nincsenek érvényes minősítéssel rendelkező hegesztői
- a tanúsított cég nem minősített hegesztőket foglalkoztat a tanúsítvány érvényességi körébe tartozó hegesztési munkákhoz
- az EN 15085 szabványsorozat egyéb feltételei nem teljesülnek
- a tanúsított cég megtagadta, hogy a tanúsító szervezet elvégezze az éves felülvizsgálatot
- a tanúsított cég lemondott a tanúsítványról.

A megújító felülvizsgálatot a tanúsítvány lejárta előtt két hónappal kell megrendelni a tanúsító szervezettől.